




Firma	Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV	Datum:
-------	--	--------

Arbeitsbereich:	Arbeitsplatz: Zuständigkeit:	Unterschrift:
-----------------	---------------------------------	---------------






GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

IMPULSON force Ätzender, alkalischer Stoff, umweltgefährlich
--

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

 	<ul style="list-style-type: none"> • Verursacht schwere Verätzungen • Gefahr ernster Augenschäden • Reizt die Augen und die Haut • Nicht in die Umwelt gelangen lassen 	
--	--	---


SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

   	<p>Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe</p> <p>Augenschutz: Säureschutzbrille</p> <p>Körperschutz: Gummistiefel, Gummischürze</p> <p>Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.</p> <p style="text-align: center;">Nicht mit Säuren in Berührung bringen!</p>	
---	---	---

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Auslaufen:	Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z. B. Chemikalienbinder) aufnehmen und in fest verschließbare Behälter füllen.	
Sonstiges:	Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren!	Unfalltelefon: 112

ERSTE HILFE

	<p>Augenkontakt: Gründlich mind. 10 Min. mit Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen.</p> <p>Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen.</p> <p>Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen.</p>	
Ersthelfer: Herr/ Frau		

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Leere und unbrauchbare Verpackungen, Präparatereste sowie aufgenommene verschüttete Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben.
--	---